

Reparam pump-duse tip SIEMENS sau CONTINENTAL,, de pe motoarele 2.0 TDI VW PASSAT, AUDI, SKODA, SEAT,140HP SAU 170HP aflate in scurt electric, defect comun: masina se opreste brusc. Coduri de injectoare: 03G130073D, 03G130073M, 03G130073S, 03G130073T. Codurile de motoare: BKP, BMR, BUZ, BMN.

Reparatia se limiteaza doar la remedierea defectului electric, si nu imbunatateste sau reduce funtionarea mecanica a acestora. Injectoarele vor reveni la starea de funtionare anterioara intrarii in scurt electric.

Nu reparam injectoarele defecte mecanic care functioneaza inca.

